


HIDRÓXIDO DE CALCIO CON SULFATO DE BARIO BESTDENT		
REFERENCIA	63545: Hidróxido de calcio con sulfato de bario.	
FABRICANTE/RESPONSABLE	SPIDENT CO., LTD. 203 & 312, Korea Industrial Complex 722 Gojan-Dong, Namdong-Gu Incheon 405-821 (Korea)	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	Producto Sanitario Clase IIa, según la Directiva 93/42/CEE sobre los productos sanitarios.	
DESCRIPCIÓN	<p>Hidróxido de calcio con sulfato de bario incorporado, fácil de remover gracias a su buena solubilidad en agua, buenas propiedades antibacterianas y antibactericidas.</p> <p>Excelente biocompatibilidad y radiopacidad superior al resto de los hidróxidos de calcio. Indicado para apexificaciones, formación de barrera dentinaria, como material temporal en obturación de canales temporal y reabsorciones radiculares, entre otras indicaciones.</p> <p>El efecto del sulfato de bario permite una mejor radiopacidad para visualizar la forma irregular de los canales radiculares.</p>	
COMPOSICIÓN	<ul style="list-style-type: none"> -Hidróxido de calcio. -Sulfato de bario. -Hidroxiapatita. -El valor pH de la solución concentrada es de 7 y tiene una radiopacidad superior. 	
PRESENTACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Jeringa de 2.0 g - 20 Punta desechables, 2 Topes endodónticos, Tapa para la punta. 	
VIDA ÚTIL	La vida útil a temperatura ambiente es de 36 meses. Observe la fecha de caducidad impresa en el empaque. Si la temperatura ambiente es mayor a 25 °C/77 °F, la vida útil puede disminuir.	
USO PREVISTO	Para obturación y tratamientos temporales de endodoncia.	
INSTRUCCIONES DE USO	Ver instrucciones en el producto.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Este producto está diseñado para ser almacenado y usado a temperatura ambiente.	

N/A: No Aplicable

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.